

Folien-Montage, Nass-Verklebung

Benötigtes Montagematerial

- geeigneter Untergrundreiniger und Lappen (fuselfrei)
- Verlebeflüssigkeit in Handzerstäuber:
entweder Wasser mit 5 Tropfen Spülmittel
oder gebrauchsfertige Verlebeflüssigkeit (Magic Apply)
- Rakel mit Filzkante oder mit Rakelschutz

Applikation

- Untergrund reinigen
- Untergrund mit Verlebeflüssigkeit netzen
- Folie verkehrt auf den Untergrund legen (Sichtseite auf Untergrund)
- Trägerpapier abziehen
- Klebstoffseite der Folie ebenfalls mit Verlebeflüssigkeit netzen
- Folie umdrehen, positionieren
- Restwasser mit Rakel (Filzkante) von der Mitte her sorgfältig nach aussen wegstreichen, mit Lappen trocknen
- 100% Klebkraft nach ca. 24 Std.